



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M Dr. Juan José Arevaló	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1009-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de estructura de aluminio de ventana (modulo de cocina)



foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido por ceramico (modulo de cocina)



Foto 4: Pintura de paredes interior (modulo de cocina)



Foto 5: Sustrucción de canal de metal.



Foto 6: Sustrucción de interruptores dobles (módulo de cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M Dr. Juan José Arevaló	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1009-43	FECHA:	12/03/2025



FOTO 7 : Sustitución de depósito de agua de 1700 litros (modulo de baño)



foto 8: Fabricación e instalación de Balcon de metal en ventana (módulo de dirección)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

