



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1012-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de elementos de fijación (módulo de aulas)



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sujeciones, aplicación de pintura) (modulo de aulas)



Foto 3: Sustrucción de chapa (módulos de aulas)



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana (módulo de aulas)



foto 5. Sustrucción de vidrios (módulo de aulas)



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal (módulo de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Rio Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1012-43	FECHA:	12/03/2024



Foto 7: Sustrución de piso de concreto (módulo de aulas)



Foto 8: Sustrución de piso cerámico (módulo de aulas)



Foto 9: Pintura en muros exteriores (módulo de aulas)



Foto 10: Pintura en muros interiores (módulo de aulas)



Foto 11: Instalación de unidades de luz (módulo de aulas)



Foto 12: Instalación de unidades de fuerza (tomacorriente), incluye cable electrico (módulo de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y situarlas al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1012-43	FECHA:	12/03/2025




Foto13: Fabricación e instalación de puertas de metal (módulo de aulas)



Foto 14: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso(módulo de aulas)



Foto 15: Sustitución inodoro (módulo de baños)



Foto 16: Instalación de tubería principal de pvc (módulo de baños)



Foto 17: Sustitución de focos ahorradores (módulo de baños)



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico (módulo de baños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1012-43	FECHA:	12/03/2025



Foto19: Sustrucción de deposito de agua 1100 Lt. (módulo de baños)



Foto 20: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas (módulo de cocina)



Foto 21: Sustrucción de chimenea de metal (módulo de cocina)



foto 22. Instalación de unidades de luz (módulo de cocina)



Foto 23: Instalación unidades de fuerza (tomacorriente) incluye cable eléctrico (módulo de cocina)



Foto 24: Sustrucción de reposadera (módulo de cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe poner número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Potrerillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1012-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 25: Pintura en muro exteriores (módulo de cocina)



Foto 26: Mantenimiento a estructura(lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (módulo de cocina)



Foto 27: Mantenimiento a estructura de metal de ventana (módulo de cocina)



Foto 28: Sustitucion de vidrios (módulo de cocina)



Foto 29: Mantenimiento a balcones de metal (módulo de cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

