

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	RIO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1017-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Módulo 1



Foto 2: Sustrucción de soporte madera por metal Módulo 2



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Módulo uno y dos



Foto 4: Sustrucción de chapas módulo uno y dos



Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de ventana Módulo uno



Foto 6: Sustrucción de piso concreto por cerámico Módulo Uno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	RÍO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1017-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal módulo uno y dos



Foto 8: Reparación de accesorios de depósito de agua. Módulo dos




Foto 9: pintura en muros exteriores Módulo uno y dos




Foto 10: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) módulo dos



Foto 11: Mantenimiento a barandas de metal módulo uno



Foto 12: Mantenimiento a portones de metal módulo uno y dos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	RIO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1017-43	FECHA:	12/03/2025



Foto13: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas. Módulo Uno



Foto 14: Fabricación e instalación de balcones de hierro de en ventanas Módulos.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

