

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Cerro, Aldea Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0012-43	FECHA:	12 de marzo de 2025



Foto1: PUERTAS DE METAL



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 5: REPARACIÓN Y MANTEMIMIENTO DE CISTERNAS, DEPÓSITO DE AGUA



Foto 6: inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Cerro, Aldea Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0012-43	FECHA:	12 de marzo de 2025



Foto 1: sustitución de grifos.



Foto 2: Sustitución de portón de metal.



Foto 3: Muros perimetrales



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	--