



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II, Aldea El Porvenir Talquichó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-4117-45	FECHA:	12/03/2025



Foto1: MODULO 1, cubierta de Lamina sustitucion de lamina Troquelada Aluzinc Calibre 26, Canales y Bajadas de Agua, pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Modulo 2, Servicios Sanitarios y sus accesorios



Foto modulo 2. puertas de metal



Foto MODULO 3, PISO, Sustitución de piso ceramico




Foto 5. MODULO 5. Reparación y mantenimiento de Cisterna y depósitos de agua





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

