

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Palmar I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0015-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>maiva velasquez</i> Firma y sello del Presidente de la ORF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

