



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Morenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0017-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de ventana de madera con malla por metal



Foto 4: Sustrucción de piso rustico por piso cerámico



Foto 5: Sustrucción de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento por dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Marina Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maria Sofia Lopez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Morenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0017-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: sustitucion de puerta de madera por metal



Foto 8: Sustitucion de mingitorio completo



Foto 9: Sustitucion de inodoros



Foto10: Sustitucion de puertas de inodoro de madera por metal



Foto 11: Repello de pared en los inodoos



Foto 12: Repello de pared de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Marina Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mano de la Directora

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Morenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0017-43	FECHA:	11/03/2025



Foto13: Sustrucion de porton de metal



Foto 14: Mantenimiento a estructura lijado aplicación de pintura

Foto 3:

Foto 4: I

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Marina Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maria J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

