

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia 18 de Febrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0021-42	FECHA:	11/3/2025



Foto1: Sustitución de portón de metal



Foto2: Sustitución de portón de metal



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Sustitución de muro perimetral de block




Foto 5: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 6: Sustitución de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---