

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Almendrales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0041-45	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso de concreto 345 mts x 80



Foto 3: Sustitución de 1 tasa sanitaria



Foto 4: Sustitución de una bomba de agua 1"



Foto 5: Sustitución de 2 puertas de metal por metal



Foto 6: Sustitución de 1 puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Maguin Martínez Castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amilvel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Almendrales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0041-45	FECHA:	11/03/2025




Foto 7: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: Mantenimiento de estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 9: Sustrucción de Chapas



Foto 10: Sustrucción de llave de chorro




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Maguin Martinez Castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amalanc

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

