

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Salinas II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0042-45	FECHA:	11/03/2025



Foto1: Reparación de tubo hg de malla y galvanizada



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Mariela Miranda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Salinas II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0042-45	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustrución de torta de cemento



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Sustrución Porton de metal



Foto 10: sustrución de Torta de cemento



Foto 11:



Foto 12: sustrución de deposito de agua 1100 Lts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Mariela Miranda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Salinas II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0042-45	FECHA:	11/03/2025



Foto 13: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 14: Sustitución de inodoros



Foto 15: Reparación de lámparas



Foto 16: Repello en muro




Foto 17:





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Mariela Miranda Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	---