

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Cuilapá                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-01-0001-42               | FECHA:                         | 13/03/2025                              |



Foto1: Hundimiento del piso de torta.




Foto 2: Piso de torta en mal estados 28 m2



Foto 3: ventana en mal estado 0.82 mts. De largo X 0.80 mts



Foto 4: ventana en mal estado 3.52 mts. De largo X 1.02 mts. De Alto.



Foto 5: chapa de puerta de metal en mal estado. es difícil abrir la puerta.



Foto 6: se retiraron los canales eran un peligro para los niños debido a su deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
