



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montecillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0016-43	FECHA:	30 de mayo 2025



Foto 1: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 3: Implementación de ventanas con mosquitero



Foto 4: Implementación de ventanas con mosquitero



Foto 5: cernido de paredes



Foto 6: mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

