

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MATOCHOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0018-43	FECHA:	13 DE MARZO DE 2025



Foto1: láminas en mal estado,



Foto 2: madera dañada




Foto 3: puerta dañada



Foto 4: puerta de direccion en mal estado.



Foto 5: daños en muro perimetral, la malla esta rota, los niños sacan la cabeza para ver hacia parte de afuera y es un riesgo.




Foto 6: malla dañada, los niños y niñas cruzan por medio de los agujeros para el otro costado y es peligroso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CUILAPA, SANTA ROSA

Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]

DIRECCIÓN
06-01-0018-43
ALDEA LOS MATOCHOS
CUILAPA, SANTA ROSA