

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE ARANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0021-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Pintura en mal estado del muro exterior como de porton.



Foto 2: Pintura de paredes en mal estado del interior del centro educativo.



Foto 3: Cuneta de cemento en mal estado



Foto 4: Muro perimetral deteriorado.



Foto 5: Lavamanos y urinarios de cemento en mal estado.



Foto 6: Lavamanos de cemento deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

