



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACAMAYAS VILLA LAURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0027-43	FECHA:	13/03/2025



Foto7: Sustrucción de balcon de la cocina con medidas de 85cm. De alto por 82 de largoy colocación de vidrios



Foto 8: Sustrucción e instalción de deposito de agua que se encuentra en malas condiciones



Foto 9: Pintura de exteriores de las paredes de block



Foto 10: Reparación de techo de madera de galera de pila ya que estan picadas. Medidas de 3 metros de ancho por 6 de largo



Foto 5: Sustrucción de piso, aula de 6 metros de ancho por 5 metros de largo



Foto 6: Sustrucción de focos por el mal estado, es necesario colocación de focos ahorradores y asegurar las plafoneras .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACAMAYAS VILLA LAURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0027-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Ventanas el vidrio se encuentra quebrado en 6 aulas, las medidas de las ventanas son de 106 cm de largo por 85 cm de ancho



Foto 2: Puertas en mal estado se encuentran picadas por el oxido, la medidas de las puertas de 210 cm. Por 100 cm.



Foto 3: Lámina de cocina deteriorada de 3 metros de ancho por 5 largo



Foto 4: Puertas de sanitarios arruinadas.de 210 cm por 89 cm. De ancho




Foto 5: Cableado electrico en mal estado se dan cortos circuitos




Foto 6: Pila en mal estado se le sale el agua porque esta gretada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo

