



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Cuilapa           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Mateo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-01-0046-42               | FECHA:                         | 30/09/2025        |



Foto 1: Reparación de muro perimetral, las columnas se encuentran dañadas, debido al agua que le cae constantemente



Foto 2: Instalación de barandas en el pasillo y escenario




Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 4: Sustitución de Portón de metal



Foto 5: Instalación de lamina troquelada en el pasillo




Foto 6: Instalación de estructura de metal para el techado de pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

