



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL JICARO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA EL JICARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0065-45	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de depósito de agua en mal estado, fotografía muestra reparación que se le realizó para poder mantener el agua en el tinaco



Foto 3: Sustitución de piso concreto a ceramico



Foto 4: Reparación de piso concreto



Foto 5: Pintura interior y exterior




Foto 6:

35

Angela Hernandez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL JICARO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA EL JICARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0065-45	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Sustitución puerta sanitarios



Sustitución estufa rural



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de chapas



Foto 5: Mantenimiento de puerta



Foto 6: Sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Hernandez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

