

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Media, INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0082-45	FECHA:	13 de marzo 2025



Foto1: Continuación de muro perimetral



Foto 2: Losa de Patio



Foto 3: Exterior de cocina



Foto 4: Estufa rural sin chimenea, urgente colocar chimenea para que el humo salga y no afecte la salud de las madres de familia al momento de cocinar



Foto 5: Torta y paredes desgastadas, en malas condiciones, puerta de madera en malas condiciones



Foto 6: Puertas de baños no funcionales, necesitan reparaciones seguidas para tener los baños cerrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público