

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE ARANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0431-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Costaneras en mal estado.




Foto 2: Láminas oxidadas.



Foto 3: Láminas oxidadas.



Foto 4: losa de sanitario en mal estado.



Foto 5: Piso en mal estado.




Foto 6: Mantenimiento de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

