



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LOS CHILITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0435-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: Cambio de Costaneras.



Foto 2: Cambio de láminas por láminas troqueladas.



Foto 3: Piso de torta en mal estado.



Foto 4: Piso de torta agrietada.



Foto 5: Piso de torta en mal deteriorado.



Foto 6: Cambio de piso de torta por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

