

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JICARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0461-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Puertas de Sanitario en mal estado



Foto 2: Muro perimetral y reforzamiento de columnas intermedias.



Foto 3: Chapas de puertas en mal estado.



Foto 4: Sanitarios en mal estado.



Foto 5: Pintura de interior y exterior en mal estado.



Foto 6: Pintura de Balcones en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pue Lue Lue

Firma y sello del Presidente de la Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

