

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MASCOTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1107-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Costaneras en mal estado.



Foto 2: Puertas oxidadas.



Foto 3: Cocina en mal estado.



Foto 4: losa de sanitario y sanitarios en mal estado.



Foto 5: Piso en mal estado.



Foto 6: Mantenimiento de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cesar Luis Davila Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

