

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cullapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Matochos, Cullapa, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 01 - 1397 - 42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Sistema de mala calidad y en muy malas condiciones



Foto 2: los ventanales se encuentran en malas condiciones vidrios en total deterioro



Foto 3: los vidrios están quebrados y representan peligro para los niños y niñas.




Foto 4: Sanitario se encuentra en malas condiciones



Foto 5: Los salones interiores y exteriores necesitan pintura



Foto 6: Puerta principal se encuentra en total deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

