

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO NUFED No. 290	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1832-45	FECHA:	21/10/2025



Foto1: Pintura de muros interior y exterior en mal estado



Foto 2: Portón en mal estado



Foto 3: Falta de balcones en ventanas



Foto 4: Falta de toma corrientes en salones



Foto 5: Cableado electrico en mal estado



Foto 6: Pintura de puertas en salones, dirección y baños deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consuelo Juarez Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

