

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LOS CHILITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1849-42	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Lámina en mal estado.



Foto 2: Cocina en mal estado.



Foto 3: Porton en mal estado



Foto 4: Sanitario en mal estado.




Foto 5: Piso en mal estado.



Foto 6: Mantenimiento de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---