



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cullapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1940-43	FECHA:	13/03/2025




Foto1: sustitución de lamina por lámina troquelada



Foto 2: sustitución de pintura y reparación de la mitad de lámina de la puerta y cambio de chapa la puerta mide de largo 2mts con 7 centímetros



Foto 3: sustitución de inodoros con todos sus accesorios y con drenado de agua



Foto 4: sustitución de estufa Rural con azulejos



Foto 5: pintura para los salones de clases por dentro y por fuera



Foto 6: sustitución de tubería para abastecerse de agua en cocina y en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y aumentar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia


Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público