

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                  |                                |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA                                       | MUNICIPIO:                     | BARBERENA            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL NARANJITO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL NARANJITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-02-0003-43                                    | FECHA:                         | 28/05/2025           |



Foto 7: Cambio de chimenea



Foto 8: Pintura en exterior



Foto 9: Pintura en el interior de los sanitarios



Foto 10: Mantenimiento de puertas de metal (lijado y pintura)



Foto 11: Pintura en muros exteriores



Foto 12: Sustitución de tubería PVC para agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Dirección</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                  |                                |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA                                       | MUNICIPIO:                     | BARBERENA            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL NARANJITO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL NARANJITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-02-0003-43                                    | FECHA:                         | 28/05/2025           |



Foto 1: Pintura en muros de interiores y exteriores



Foto 2: Cambio de sanitarios




Foto 3: mantenimiento de balcones de metal (lijado y pintura)



Foto 4: sustitución de plancha de metal



Foto 5: Mantenimiento a estructuras de puerta de metal en salones



Foto 6: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPEP



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

