



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0006-45	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: sustitución de lámina pues tenemos goteras que han roto el cielo falso.



Foto 2: sustitución de chapas pues algunas están sobadas y ya no agarran llave y están flojas.



Foto 3: sustitución de estructura de metal de ventana pues en algunas ventanas están en mal estado.



Foto 4: Limpieza de fosa séptica pues no se le ha dado mantenimiento desde la creación del instituto.



Foto 5: reparación del muro perimetral de block pues la malla se desprendió y por allí se han metido los ladrones y tiene agujeros en algunas partes.




Foto 6: Sustitución de lámparas pues ya están colgando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

