



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED, Aldea Fray Bartolomé de las Casas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fray Bartolomé de las Casas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 02 - 0011 - 46	FECHA:	22 de octubre de 2025



Salón No. 1 pared mojada en un 90%



Salón No. 2. pared mojada en un 85 %



Salón No. 3: pared mojada en un 98%



Salones sin chapas



Falta un lava manos y un migitorio en el sanitario de los jóvenes




Falta pintura adentro de los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED, Aldea Fray Bartolomé de las Casas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fray Bartolomé de las Casas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 02 - 0011 - 46	FECHA:	22 de octubre de 2025



Cambio de torta de cemento



Falta de pintura en puertas de salones



Pintura en la parte exterior



Pintura en la parte interior



Pintura en todas las áreas




Pintura en puertas de los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

