

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 55 CARRETERA A EL SALVADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 02 0012 45	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Pared de muro perimetral con grietas



Pasamano con pintura deteriorada



Pinchura de muro perimetral deteriorada



Pared de frente con pintura deteriorada



Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Pared deteriorada por la humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cancela el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

