

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio San Nicolas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0057-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 3: Instalación de piso de granito



Foto 4: Instalación de piso de granito



Foto 5: Remozamiento de ventanas



Foto 6: Remozamiento de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVIA ANTONIETA VICTORIO

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

