

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Hornitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06021096-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Piso antigenico



Foto 2: Pila con fuga de agua



Foto 3: Polleton mal colocado



Foto 4: Piso torta deteriorada



Foto 5: Chimenea en deterioro



Foto 6: falta de espacio para guardar utensilios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello/Director Centro Educativo Público

