

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Junquillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1182-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1:



Foto 2: sustitucion de plancha de cemento



Foto 3: reparacion en plancha de cemento



Foto 4: sustitucion de ventanas



Foto 5: sustitucion de mesas para cocina



Foto 6: sustitucion de regillas en mal estado desde hace años expuestas y se retiraron por seguridad y evitar accidentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

