



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CANTON UTZUMAZATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN UTZUMAZATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1221-42	FECHA:	13 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina en las tres aulas del edificio escolar.



Foto 2: Sustitución de 100 laminas dañadas en las tres aulas del edificio escolar, por lámina troquelada.




Foto 3: Sustitución de canales de metal del perímetro escolar.




Foto 4: Sustitución de canales de 50 canales de metal, los cuales se encuentran severamente deteriorados.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas en la parte posterior del edificio escolar.




Foto 6: Reparación de 75 metros cuadrados de muro perimetral con severos daños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

Firma y sello



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

