



Ministerio de Educación
C u l t u r a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista, aldea Amberes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0010-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina (acanalada o duralita) por lamina troquelada en aula.



Foto 2: Implementación de estructura de soporte de metal para el aula.




Foto 3: Implementación de puerta de metal en aula.



Foto 4: Implementación de ventanas con perfiles de metal en aula.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

