

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.San German	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Germna, Aldea Amberes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0012-43	FECHA:	27/05/2025



Foto1: Sustitucion de lamina




Foto 2: Sustitucion estructura soporte de metal



Foto 3: Reparacion Piso de concreto



Foto 4: Sustitucion de estufa Rural



Foto 5: Susticion de estufa Rural




Foto 6: Sustitución de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.Colonoia San German	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Germna, Aldea Amberes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0012-43	FECHA:	27/05/2025



Foto7: Reparación de muro perimetral



Foto 8: Reparacion de Porton de metal



Foto 9: Sustitucion de sanitario y accesorios



Foto10: Sustitucion de lavamanos



Foto 11: Vaciado de fosa



12: Sustitución de tuberías PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia San German	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San German, Aldea Amberes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0012-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 13: Red de drenaje y agua potable



Foto 14: Sustitucion de accesorios para deposito de agua




Foto 15: Red de drenaje y tuberías de agua potable



Foto 16: Pintura de muros exteriores e interiores

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la C.D.E.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

