



Ministerio de Educación
G u a y a n a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0017-45	FECHA:	13/03/2025




Foto 1: Sustitución de Baranda, ya que presenta daños en su estructura, presenta fallos en el anclaje



Foto 2: Pintura en muros internos y externos, presenta decoloración y desprendimiento de las paredes



Foto 3: Sustitución de lámina acanalada, se encuentra en mal estado y de una manera inadecuada




Foto 4: cambio de estructura portante de metal, ya que se encuentra llena de óxido y corrosión

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

