

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario, Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0080-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: arreglo de techado de taller de usos multiples la cual es utilizado para cocina.



Foto 2: sustitución de puerta para el taller de usos multiples la cual es utilizada como cocina.



Foto 3: sustitución de hornillas para el uso de la cocina que esta en el area del taller de usos multiples.



Foto 4: Sustitución de una puerta para proteger el cuidado del poso donde esta la bomba.



Foto 5: reparación de torta de concreto en taller que es utilizado para cocina.



Foto 6: porton en mal estado no se puede cerrar deteriorado por estercol de aves garzas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

