

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BREA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0083-43	FECHA:	13/03/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA, AULA 1 Y 2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA, AULA 1 Y 2




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, AULA 1, AULA 2, AULA 3 Y COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, AULA 1, AULA 2, AULA 3 Y COCINA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A PISO CERAMICO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

