



Ministerio de Educación
PERU

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Parras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Parras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0098-43	FECHA:	13 de Marzo 2025



Foto 1: Reparación cable eléctrico



Foto 2: Reparación cable eléctrico



Foto 3: Limpieza de fosa séptica



Foto 4: Limpieza de fosa séptica



Foto 5: Sustitución de estufa Rural



Foto 6: Sustitución de estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonia del cid

Firma y sello del Presidente de la OPF JUNTA ESCOLAR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

