



Ministerio de Educación
Gobierno

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Amberes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-1191-42	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral, suvirle un metro cuadrado por los niños de primaria se pasan al area de preprimaria



Foto 2: Reparación de Piso Cerámico, pues dos aulas se encuentran con torta de cemento y ya esta dañada




Foto 3: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada, en dos aulas



Foto 4: Pintura en Muros Exteriores e Inferiores, en muro perimetral, cocina, y en paredes de las aulas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público