



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SANTA ROSA    | MUNICIPIO:                     | SANTA ROSA DE LIMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL RODEO     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-1854-42 | FECHA:                         | 13/03/2025         |



Foto1: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 2: TECHO DAÑADO



Foto 3: PILA EN MAL ESTADO




Foto 4: AREA PARA COCINAR



Foto 5: PARED DELANTERA DE LA ESCUELA



Foto 6: PINTURA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

