



Ministerio de Educación
Gobierno del Perú

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Parras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-1922-45	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustitución de estufa rural.



Foto 2: Sustitución de pila.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal en cocina, sustitución de ventanas de madera por metal en cocina, sustitución de barandas de madera por metal en pasillo.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas, sanitarios, cocina, pasillo, sustitución de lámparas en cocina, salones, pasillos e inodoros.



Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico en cocina, salones de clase, pasillos y baños, sustitución de plafoneras en cocina, salones, pasillo y sanitarios.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas, sustitución de depósitos de agua 1000 lt.

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Rosalia del Cid

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

