

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Manzanal, Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0004-42	FECHA:	27 de Mayo de 2025



Foto1: Barandal de los salones de clase



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Sanitarios



Foto 4: Mueble de concreto de cocina



Foto 5: Área del techo sin canales



Foto 6: Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damaris morán CF02

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Manzanal, Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0004-42	FECHA:	27 de Mayo de 2025



Foto1: Parte de atrás de los salones de clase



Foto 2: Patio enfrente de los sanitarios



Foto 3: Plancha de la cocina



Foto 4: Deposito de agua



Foto 5: Chimenea de cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Damaris morán cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

