

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0008-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Deterioro techo



Foto 2: Falta de costaneras



Foto 3: Ventanas en mal estado



Foto 4: Deterioro de canales



Foto 5: Deterioro estructura de ventanas



Foto 6: Deterioro de plancha de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elcirq Romero

 Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

