



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Tecuaco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tecuaco, Casillas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0010-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Deterioro de plancha de concreto




Foto 2: Puertas de aulas en mal estado



Foto 3: Sanitarios en malas condiciones



Foto 4: Ventanas en mal estado



Foto 5: Paso conector de módulos en malas condiciones



Foto 6: Grifos sin poder usarse.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
