

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0012-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Sustitución de piso de concreto por sustitución de piso cerámico



Foto 2: Reparación de estufa rural



Foto 3: Sustitución de pila



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso de cerámica



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 6: Implementación de azulejo en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello D	
---	---	---	---