

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0014-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA




Foto 4: SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA



Foto 5: DEPOSITO DE AGUA




Foto 6: DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Elvia Sarceño

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0014-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: PILA DE LA ESCUELA




Foto 2: PILA DE LA ESCUELA



Foto 3: SUSTITUCION DE TUBERIA PARA AGUAS NEGRAS DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE TUBERIA PARA AGUAS NEGRAS DE BAÑOS



Foto 5: COLOCACIÓN DE VENTANAS EN LAS AULAS



Foto 6: COLOCACIÓN DE VENTANAS EN LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Sarcoño

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

