

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Cruz, Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0015-43	FECHA:	27 de Mayo de 2025



Foto 1: Puerta de los sanitarios en mal estado, deterioradas.



Foto 2: Sanitarios en malas condiciones, están fuera de servicio, necesitan ser sustituidos y cambiar los accesorios para ponerlos en función.



Foto 3: Losa de patio, esta completamente deteriorado e incompleta, debido a la situación del terreno y a la mala calidad de construcción.



Foto 4: El sistema eléctrico en su totalidad esta dañado, necesita ser sustituido.



Foto 5: La plancha esta en desperfectas condiciones, la chimenea de concreto se encuentra agrietada a punto de desplomarse y la estufa rural esta en mal estado para ser utilizada.



Foto 6: El deposito de agua se encuentra deteriorado y en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto M. Olivares Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

