

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0117-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Sustitución o implementación accesorios para deposito de agua.



Foto 3: sustitución de portón de metal.



Foto 4: sustitución de lamina(acanalada) por lámina troquelada.



Foto 5: sustitución de estructura de soporte de (madera a metal)



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de cerámica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de los trabajos.

Damaris Masacera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0117-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Sustrucción de fosa septica



Foto 8: Sustrucción de tubería PVC línea principal para aguas negras.



Foto 10: Sustrucción o implementación de focos ahorradores en (cocina, salones, pasillos etc)



Foto 11: Sustrucción de plafoneras (salones, cocina, pasillos.)



Foto 12: Sustrucción de puertas de metal en (baños, salón)



Foto 13: Mantenimiento a puertas de metal (baños, salón, cocina, pasillos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damaris marín Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

